

СОГЛАСОВАНО

Председатель
А.И. Кондауров
Директор
А.И. Кондауров

С.И. Кондауров

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ

«Долголесовская ОШ»

Н.И. Ахромеева

Приказ № 59-о от 22.08.2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Долголесовская основная школа»

Каменского района Тульской области

д. Кондауровка, 28

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесковская основная школа»

1.2. Адрес объекта:

301993 Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажное, 367.5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 4510 кв. м

1.4. Год постройки здания 1979г., последнего капитального ремонта: нет информации.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесковская основная школа»;

МКОУ «Долголесковская ОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) :

301993 Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Администрации муниципального образования Каменский район 8(48744) 2-15-40, 2-11-50, факс: 2-11-50

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :

301990 Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д.36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Составные доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров, маршрутных автобусов нет.

3.2.2 время движения (пешком): 05-20 мин. от дома.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (капитальный, текущий)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена на Карте доступности Тульской области: Жить вместе

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» августа 2018г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «20» августа 2018 г.
3. Решения Комиссии от «20» августа 2018 г.

В составе:

Председателя комиссии:

Новикова Ольга Васильевна – заместитель директора МКОУ «Долголесовская ОШ»;

Членов комиссии:

Лысенко Людмила Вадимовна - председатель Ефремовской районной организации Тульской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Ахромеева Дмитрий Юрьевича – учителя технологии;

Тимачевой Оксаны Александровны – учителя русского языка и литературы;

Анисимова Надежда Михайловна - учитель начальных классов.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

МО - Каменский район

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

МКОУ «Долголесковская ОШ» (нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта:

301993 Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажное, 367.5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 4510 кв.м

1.5. Год постройки здания 1979г., последнего капитального ремонта: нет информации.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодного, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесковская основная школа»;

МКОУ «Долголесковская ОШ»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения):

301993 Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.10. Форма собственности: муниципальная.

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.12. Вышестоящая организация (наименование):

Администрации муниципального образования Каменский район 8(48744) 2-15-40, 2-11-50, факс: 2-11-50

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

301990 Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д.36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и

взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому,

дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние граждане,

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров, маршрутных автобусов нет.

3.2.2 время движения (пешком): 05-20 мин. от дома.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальный)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (капитальный, текущий)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Состояние доступности ОСИ: доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения **требуется** не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информации размещена на Карте доступности Тульской области: Жить вместе.
На сайте МКОУ «Долголесковская ОШ»

Заместитель директора МКОУ «Долголесковская ОШ» _____ /О.В. Новикова/ 8(48744) 3-25-49

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя)

Члены рабочей группы:

Председатель Ефремовской районной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» _____ и Тульской региональной организации общественной организации

Ахромеева Дмитрий Юрьевича – учителя технологий; _____

Тимачевой Оксаны Александровны – учителя русского языка и литературы; _____

Анисимова Надежда Михайловна - учитель начальных классов _____

Представители общества инвалидов:

Председатель

МО ВОС



МО ВОС

Дир. МО ВОС

Директор МО ВОС



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

МО Каменский район
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

МКОУ «Долголесковская ОШ» (нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта:

301993 Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажное, 367.5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 4510 кв.м

1.5. Год постройки здания 1979г., последнего капитального ремонта: нет информации.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесковская основная школа»; МКОУ «Долголесковская ОШ»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения):

301993 Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.10. Форма собственности: муниципальная.

1.1.1. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.1.2. Вышестоящая организация (наименование):

Администрации муниципального образования Каменский район 8(48744) 2-15-40, 2-11-50, факс: 2-11-50

1.1.3. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :

301990 Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д.36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, начальное общее, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние граждане.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту у пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров, маршрутных автобусов нет.

3.2.2 время движения (пешком): 05-20 мин. от дома.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

4.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ. Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание.	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до августа 2030 года

4.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) : доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Техническая экспертиза; разработка проектно -сметной документации;

4.5. Информация размещена на Карте доступности Тульской области: Жить вместе

5. Особые отметки.

Заместитель директора МКОУ «Долголесковская ОШ» _____ /О.В. Новикова/ 8(48744) 3-25-49

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя)

Члены рабочей группы:

Председатель Ефремовской районной организации Тульской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» _____

Ахромеева Дмитрий Юрьевича – учителя технологии; _____
Тимачевой Оксаны Александровны – учителя русского языка и литературы; _____
Анисимова Надежда Михайловна - учитель начальных классов _____

Представители общества инвалидов:

Председатель МО _____
Учредитель _____
Дир. МО _____



ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. 1. Результаты обследования:
2. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесковская основная школа»;
Тулльская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

Наименование объекта, адрес

Наименование № функционально- п/п планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1. Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2. Путь (пути) движения на территории	есть	Нет асфальтового покрытия дорожки	К	Заасфальтировать дорожку	работы в порядке капитального ремонта
1.3. Лестница (наружная)	есть	Отсутствует тактильная полоса,	К, С,	Установить тактильную полосу перед маршем, контрастную маркировку крайних	текущий ремонт

Пандус	есть	нет пандуса, перил ограждения	К, О, С	ступеней, устройство пандуса, перил ограждения	текущий ремонт
1.4. (наружный)					
Автостоянка и парковка	да	-	-	-	-
1.5.					
ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-	текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. 1. Результаты обследования:
2. 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесовская основная школа»;
Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

Наименование объекта, адрес:

Работы по адаптации объектов							
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)		
Основной главный вход							
2.1.	Лестница (наружная)	есть	1	-	Отсутствует тактильная полоса,	К, С	Установить тактильную полосу перед маршем, контрастную маркировку крайних ступеней, текущий ремонт

Пандус 2.2. (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус, перила ограждения	К, О, С	устройство пандуса, перил ограждения	текущий ремонт
Входная 2.3. площадка (перед дверью)	есть	-	нет	нет	-	-	-
2.4. Дверь (входная)	есть	2	-	несоответствие ширины дверного проёма; отсутствуют фиксаторы;	К, О	расширение дверных проёмов; установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	капитальный ремонт
2.5. Тамбур	есть	3	-	перепад высоты 20 см	К, С	Устранение перепада высоты	работы в порядке капитального ремонта

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Основной вход	ДЧ-И (О, Г, У)	1-3	-	Текущий и капитальный ремонт
---------------	----------------	-----	---	------------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. I. Результаты обследования:
2. 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесковская основная школа»;
Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

Наименование объекта, адрес

Наименование № функционально- п/п планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	№ на плане	№ № фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор 3.1. (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
Пандус (внутри здания) 3.3.	нет	4	отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, Ступенька: Высота – 15см Длина – 45см Ширина 184см	К, О, С	Установка пандуса, установить поручни	текущий ремонт
Лифт 3.4. пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-

3.5. Дверь	есть	12	12	-	-	-	-
Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупредждающие полосы, вставки перед дверными проемами	установить тактильные, предупреджающие полосы, вставки перед дверными проемами	текущий ремонт

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У, Г)	4		текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. 1. Результаты обследования:
2. 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесовская основная школа»;
Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

Наименование объекта, адрес

№ функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	№ п/п	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная 4.1. форма обслуживания	есть	5-15	-	пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К,	убрать пороги, расширение дверных проёмов	капитальный ремонт
4.2. Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Прилабочная 4.3. форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
Форма обслуживания с 4.4. перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
Кабина 4.5. индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущий ремонт

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, У, Г)	5-15	-	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

1. 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесовская основная школа»;
Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

Наименование объекта, адрес

Наименование			Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№ п/п	функционально-планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната				имеются пороги при входе в туалеты, несоответствие ширины дверного проёма, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,	К, О,	установить поручни и опоры, устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат), расширение дверных проёмов, установить крючки для одежды, костылей	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
		есть	16-18					

					отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.				и т.п. оборудовать кнопкой вызова	
5.2. Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	замечаний нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт			

II. Заключение по зоне:

Состояние	Приложение	Рекомендации
-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г, У)	16-18	-	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. I. Результаты обследования:
2. 6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесковская основная школа»;
Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1.	Визуальные средства	есть	-	-	визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения,	С	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует установка звукового оповещения,	С	-

6.3. Тактильные средства	нет	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальных решения с помощью ТСР

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

